

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ №1 «Русалочка п. Гигант, ул. Ленина, 110.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	Поверхность пути асфальтированная, ширина дорожки 2м.	ДП-В		
1.3	Лестница (наружная)	Нет	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.4	Пандус (наружный)	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	Отсутствуют зоны для парковки (стоянки) автомобилей	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория прилегающая к зданию	ДП-В	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступно полностью всем

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ №1 «Русалочка п. Гигант, ул. Ленина, 110.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	Нет у центрального входа	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.2	Пандус (наружный)	Есть у центрального входа	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.5	Тамбур	Нет	Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне		Замечаний не выявлено	ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДП-В	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход (входы) в здание доступны полностью всем.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант, ул. Ленина, 110

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	Замечаний не выявлено. Ширина коридоров: - максимум - 2,37 м. - минимум – 1,39 м.	ДП-В		
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	Ширина марша 1,15м.	ДУ		
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	Группы для детей инвалидов, кабинеты специалистов, музыкальный и физкультурный залы находятся на первом этаже. Наличие пандуса на второй этаж не обязательно	ДП-В		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет				
3.5	Дверь	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне			ДП -В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП -В	Учреждение в работах по адаптации не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны полностью всем.